

接続確認のお願い

最初にデジタル会議システムを設置したときは、「接続確認キー」を3秒以上押して、接続確認をしてください。詳細については、取扱説明書「接続確認のしかた」を参照してください。

接続確認の結果、接続確認表示灯が点滅状態となっているときは、TS-D1000-MUの電源を一度切り、接続確認キーを押しながら電源スイッチを入れ、会議モード表示灯のいずれかが点灯した後、接続確認キーを離してください。

